

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 10 September 2026

सोनपुर में आग का तांडव : एथेनॉल फैक्ट्री को भारी नुकसान

Publisher

Published on 15 Jan 2026



बुधवार देर रात ओडिशा के सोनपुर जिले के तरभा ब्लॉक के पनमुरा इलाके में स्थित एक एथेनॉल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया और आसपास के इलाके में [?] [?] [?] [?] [?] बन गया।

आग कैसे फैल गई ?

स्थानीय निवासियों ने देर रात लगी आग को पहले देखा और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद तरभा फायर डिपार्टमेंट की फायरफाइटिंग टीम मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत की।

सूत्रों के अनुसार आग कम समय में फैक्ट्री के मशीनरी, स्टोरेज यूनिट और अन्य ढांचों में तेजी से फैल गई और भयानक लपटों ने परिसर के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया।

नुकसान और प्रतिक्रिया

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उपकरणों और संरचनाओं को बचाने का अवसर नहीं मिल सका, जिससे फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत या घायल होने की खबर नहीं है, अधिकारियों ने अभी तक [?] [?] [?] [?] या [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

आधिकारिक स्रोतों का कहना है कि भूमि पर फायर टीमों ने आग को कई घंटों में नियंत्रण में लाया, लेकिन व्यापक जांच अब भी जारी है।

जांच और सुरक्षा चिंताएँ

फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन अब विस्तृत जांच की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग

तकनीकी खराबी, बिजली के शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से लगी थी या नहीं। यह घटना क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में आग सुरक्षा उपायों के महत्व पर गंभीर चिंता जताती है।

असर और आगामी कदम

इस भीषण आग ने स्थानीय समुदाय और उद्योग दोनों को प्रभावित किया है, और अधिकारियों द्वारा [एनएसआईआई](#) [एनएसआईआई](#) [एनएसआईआई](#) [एनएसआईआई](#) [एनएसआईआई](#) की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.