

# समाचार वाणी

## खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

मुंबई के अंधेरी वेस्ट में फंटी पानी की बड़ी पाइपलाइन, सड़क पर कई फीट ऊंचा फव्वारा ;  
ट्रैफिक हुआ प्रभावित

Sanket Morankar

Published on 25 Jun 2026



मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में गुरुवार दोपहर एक बड़ी पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा-तफरी मच गई। घटना **लिंक रोड स्थित SAB TV जंक्शन (वार्ड-60)** के पास हुई, जहां पाइपलाइन टूटने के बाद तेज़ दबाव के साथ पानी कई फीट ऊंचाई तक उछलने लगा। देखते ही देखते सड़क पर भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाइपलाइन से फव्वारे की तरह पानी निकलता दिखाई दे रहा है। सड़क पर गुजर रहे वाहन पानी से बचते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते नजर आए।

सड़क पर बहने लगा हजारों लीटर पानी

पाइपलाइन फटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे जलभराव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे न केवल ट्रैफिक प्रभावित हुआ बल्कि बड़ी मात्रा में पेयजल भी बर्बाद हुआ।

व्यस्त लिंक रोड पर पानी फैलने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गईं।

सोशल मीडिया पर उठी शिकायत

स्थानीय नागरिक समूह **Andheri LOCA** ने इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **X** पर साझा करते हुए **बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)** से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

पोस्ट में लिखा गया—

“[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], SAB TV [REDACTED], [REDACTED]-60 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]”

22222222 22 22 222 2222 2222222 222 2222 222222 22 222 222  
 222222 222222222222 22 22222 22 222222 2222222222 222222"